



Product Service

**Mehr Sicherheit.  
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

**SKYLOTEC GmbH**  
Professional Protective Equipment  
Im Bruch 15

**D-56533 Neuwied**

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	MSL-MUC-kn Volker Kron	089 5008-4191 volker.kron@tuev-sued.de	089 5008-4316	26.03.2010	1 von 1

**Bestätigung Richtlinienkonformität Steigschutzläufer SPEED**

Sehr geehrter Herr Rinklake,

EN 353-1 wurde offiziell als harmonisierte Norm zurückgezogen, somit löst die Norm alleine keine Konformitätsvermutung aus, sondern es sind zusätzliche Prüfungen nötig.

Für ihr Produkt Steigschutzläufer SPEED wurden durch unser Haus folgende Prüfungen gemacht:

- Prüfung in Schiene SKYTAC (BMP Nr.: P5 09 06 56368 089)
- Prüfung in der Schiene Typ LMB (BMP und Bericht noch in Arbeit)

Zusätzlich wurden Prüfungen des Läufers in den beiden Schienen vom TÜV NEL mit Dummies gemacht (Anlagen).


Durch diese weiterreichenden Prüfungen werden die Forderungen von VG 11 und die Anforderungen der PSA-Richtlinie erfüllt und die Gültigkeit der PSA-Zertifizierung kann aufrecht erhalten werden.

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung zu der betreffenden EG-Baumusterprüfbescheinigung.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH  
TEC-SPORT  
Sachverständiger:

Volker Kron



Anhang: NEL-Tests, Anfrage

Handelsregister München  
HRB 85742  
Id.-Nr.: DE 129484267  
Bankverbindung:  
HypoVereinsbank München  
Kto. 48 852 211 • BLZ 700 202 70

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Dr. Axel Stepken  
Geschäftsführer:  
Joachim Birnthal (Sprecher)  
Lothar Weihofen

Telefon: +49 89 5008-40  
Telefax: +49 89 5008-4222  
[www.tuev-sued.de](http://www.tuev-sued.de)

TÜV SÜD Product Service GmbH  
Niederlassung München  
Ridlerstraße 65  
80339 München  
Deutschland